



Natko Yatay Sac Kapma Kelepçesi



(Natko Horizontal Lifting Clamp)

Sac veya metal plakaları yatay olarak kaldırma ve taşıma işlemi amacıyla üretilmiş bir üründür.

Natko Yatay Sac Kapma Kelepçesi ile sac veya metal levha kaldırma ve taşıma işlemi yapılırken kelepçe mutlaka çift olarak kullanılmalıdır.

Natko Horizontal lifting clamp sac levhalar ile birlikte bükülmeyecek sağlamlıktaki boruların yatay kaldırma ve taşıma işlemlerinde de kullanılabilir.

Yatay sac kapma kelepçeleri bir vinç veya sapan yardımıyla kullanılmalıdır.



ÖLÇÜLER

MODEL	L	t	T	H	h1	h2	B	b1	b2	D	d
1000 KG	152	14	32	104	23,5	39,5	105	66	44	51	23
2000 KG	199	18	42	130	36	50	137	87	58	66	30
3000 KG	263	22	48	164	41,5	69,5	174	108	68	80	36

PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

MODEL	KALDIRMA KAPASİTESİ	TEST YÜKÜ	ÇENE AÇIKLIĞI	NET AĞIRLIK
1000 KG	1000 KG	1500 KG	1-13	2 KG
2000 KG	2000 KG	3000KG	3-22	4,5 KG
3000 KG	3000 KG	4500 KG	12-35	8,9 KG



- Natko Yatay Sac Kapma Kelepçeleri normal atmosfer koşullarında kullanım için uygundur. -40 ile 100 dereceye kadar kullanılabilir.
- Yatay sac kapma kelepçesi ile kaldırılacak ürünün kaldırma koşullarına uygun olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
- Kaldıracağınız yükün düzgün yüzeyli olmasına, kelepçenin baskı yaptığı noktalarda eğim olmamasına dikkat ediniz.
- Kaldırma kapasitesine ve ağız açıklığına uygun Natko Sac Kapma Kelepçelerinin kullanılmasına dikkat ediniz.
- Farklı uygulamalar için yatay sac kapma kelepçeleri ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Yatay sac kapma kelepçesi her zaman kapalı ortamda muhafaza edilmeli ve asla başka bir elementle temas ettirilmemelidir.
- Doğru kelepçesi kullanabilmek için , kelepçe üzerinde bulunan etiketler dikkatlice incelenmeli, ağırlık ve ağız açıklık ölçüleri kontrol edilmelidir.
- Haftada bir kez kelepçeler belirtilen kontrol standartlarına göre sorumlu kişi tarafından kontrol edilmelidir.
- Kaynaklı kısımlarda aşınma veya çatlak gibi kelepçenin zarar gördüğü durumlarda hasarın boyutu ve kapsamı ne olursa olsun ürün kullanılmamalıdır.
- Çalışma şartlarının uygunluğu, tutucu ağız kısmında aşınma olup olmadığı kontrol edilmeden çalışmaya başlanmamalıdır.
- Güvenlik nedeniyle kullanmayı bıraktığınız kelepçeler açıkça arızalı olarak işaretlenmeli ve ayrı bir yerde muhafaza edilmeli ve/veya atılmalıdır.
- Ürün kontrolleri her yapıldığında mutlaka tarihleri ile birlikte not edilmelidir.

